

Plattorna kapas enkelt i både längd och bredd. Använd en fintandad såg.

Halleplattans längdutvidgning är liten och därför behövs ingen förborring.

Gå aldrig direkt på taket, vid behov använd lastfördelande skiva eller stege.

Rekommenderad taklutning ca 5-6°, 10 cm/m


Material och utrustning:

- Sexkants skruvhylsa
- Halle självborrande skruv
- Skruvdragare

Tillval:



Profilerat tätband, för tätning av fram- och bakkant.

## Montering




1.

Max åsavstånd är 800 mm.




2.

Börja lägg från vänster framkant sett, med den sidan på skivan som ser ut enligt bild.



3.

Lyft på nästa skiva.



4.

Den lilla vågen placeras ovanpå den spetsiga vågen.



5.

Skruva på vardera sida om skarven. I övrigt i varannan vågdal. Ca 8-10 skruv per m<sup>2</sup>.



6.

Färdigt tak.