



# ALUWHITE

SWEDISH PROFILES



# ALUWHITE


## ALUWHITE ISOLER

1d - 2d - 3d - 4d


Fast

# ALUWHITE ALUWHITE ISOLER


Fast  
1d - 2d - 3d - 4d




Fasta partier höjd 1990mm




1d



2d



3d



4d


Fasta fönsterpartier höjd 1190mm




1d



2d




3d



4d

Skena övre & undre




1d - Utifrån sett




2d - Utifrån sett



3d - Utifrån sett



4d - Utifrån sett




1d hörn - Utifrån sett


Läs igenom instruktionen innan ni börjar

# ALUWHITE

SWEDISH PROFILES




4,2x45mm



4,2x16mm




Gummipackning skruv




4mm x 9mm

Gummilister tätning



2mm x 8mm








Skevhet

Under transport kan luckorna bli något skeva. Kryssmät diagonalerna.


Kontrollera att de är lika långa. Ev. justera genom att knacka med en gummiklubba på enhetens hörn.

Lägg en tråkloss mellan klubban och luckans aluminiumprofil när du knackar.

Verktyg som kan behövas







3,5mm, 4,5mm




Torx






Exempel montering: 3d





Exempel 3 fasta luckor





Utsida uterum




1





2




### 3 Skena undre




### 4 Skena övre



5




6




7


Gummlist 10cm lång på övre & undre skena mellan varje lucka!




Gummlist tätning






4mm x 9mm




10 cm



8



2mm x 8mm





Utsida uterum





9

Exempel 3d = 2 x A/B + 1 x A/A




Utsida uterum

10




Utsida uterum


# 11



# 12




\*Bild A skruva ihop profiler



# 13

## Montering hörn




B mått:  
 441 mm  
 512 mm  
 583 mm  
 653 mm

L mått:  
 795 mm  
 895 mm  
 995 mm  
 1095 mm

# 14


## Montering hörn

a.




b.

Kontrollera mått lucka



c.

Kontrollera mått skena



Golvskenan kan i vissa fall sticka ut-anför pelare!

d. Skruva fast

4,2x45mm


4,2x45mm

Borra och skruva fast skenor

Utsida uterum

e.

Kontrollera vassa utstickande hörn på golvskenan!



Såga av vassa hörn på botten-skenan om det finns risk för skada när denna sticker utanför pelaren. OBS! Gäller endast botten-skena! Såga ej i väggprofil.

# ALUWHITE

SWEDISH PROFILES

ALUWHITE  
[info@aluwhite.se](mailto:info@aluwhite.se)  
[www.aluwhite.se](http://www.aluwhite.se)